

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

INDICATOR DE UMIDITATE TIP CARTELA



INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

I.B. Deleanu, Nr. 23, Arad

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**INDICATOR DE UMIDITATE TIP CARTELA****DESCRIERE**

Indicator de umiditate tip cartela reprezinta o cartela impregnata cu o substanta chimica sensibila la umiditate, care isi schimba culoarea de la maro la albastru deschis, atunci cand umiditatea relativa a aerului depaseste valorile indicate.

Indicatorul de umiditate este plasat in interiorul unei ferestre de plastic. Acesta poate fi fixat pe ambalaj cu scopul de a permite observarea valorii umiditatii relative din interiorul ambalajului, fara a deschide ambalajul.

UTILIZARE

Acest tip de card indicator de umiditate este plasat intr-o fereastră care poate fi fixata pe ambalaj. Acest dispozitiv permite observarea umiditatii relative in interiorul ambalajului din exterior (fara a se deschide ambalajul).

Cardurile indicatoare de umiditate sunt utilizate in pachete pentru a cuantifica nivelurile de umiditate, verifica eficacitatea desicantului si asigura integritatea ambalajului in timpul transportului.

Cum se citește:

1. Plasati cartela in ambalajul pe care doriti sa il verificati;
2. Asteptati 1-2 ore;
3. Fiecare spatiu de indicare isi va schimba culoarea din maro in albastru deschis odata ce nivelul de umiditate este depasit;
4. Procentajul de umiditate relativa este cel recunoscut pe loc si acesta nu mai este maro și nici albastru deschis.

CARACTERISTICI

- Asigura integritatea ambalajului;
- Verifica eficacitatea desicantului.

PRECAUTII

- Pastrati produsul intr-o zona uscata;
- Pastrati produsul cu ambalajul original;
- Eticheta trebuie citita imediat dupa indepartare;
- Nu atingeti petele indicatoare! Contactul cu pielea poate reduce precizia afisarii;
- Nu expuneti eticheta la substante chimice pentru a-si pastra precizia;
- Nu deschideti ambalajul inainte de utilizare;
- Nu expuneti cartela la niveluri ridicate de temperatura inainte de utilizare! Acest lucru poate reduce precizia afisarii;
- Poate fi reactivata la coacere la 50° C max (122° F);
- Evitati contactul direct dintre petele colorate si metalele feroase.

GARANTIE

Daca produsul este depozitat in ambalajul original, va recomandam sa utilizati produsul in decurs de trei ani.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Forma card hartie	Rotunda
Diametru	89 +/- 2mm
Indicatori umiditate	30% , 40% , 50%
Schimbare culoare stare	Maro – Albastru deschis
Timp de raspuns	1h – 2h
Buc / Pachet	50